

Vurdering av Statsforvalteren i Agder sine vilkår for tillatelse til fysisk tiltak i Hanthobekken

Statsforvalteren i Agder satte i brev a 24.01.2023 følgende vilkår for tillatelsen:

1. Kulverten skal legges flatt og vannivå på innløp skal tilsvare nivået på utløpet.
2. Selve arbeidet med endring skal utføres på en måte som ikke forringer bekken nedstrøms.
3. Den delen av arbeidet som berører bekken skal utføres «raskt» slik at bekken berører så kort tid som mulig.
4. Kantvegetasjon skal ikke berøres.

Vurdering av oppfylning av vilkår:

1. Ny kulvert ligger på samme sted og med samme nivå på inn og utløp som tidligere kulvert. Bilde 1 og 2 under, tatt av ny kulvert, viser at vannstanden er lik i innløp og utløp. Kulverten ligger flatt og uten bøy, se bilde 1. Vilkåret anses tilfredsstilt.
2. Bilde 2 og 3 viser at bekken nedstrøms har vegetasjon som indikerer at bekken ikke er berørt ut over der kulvert er plassert. Bekken er intakt nedstrøms og vilkåret anses tilfredsstilt.
3. Kulvert er allerede plassert. Vilkår anses oppfylt.
4. Bilde 3 og 4 viser at eksisterende kantvegetasjon nedstrøms og oppstrøms ikke er berørt ut over der kulvert er plassert. Vilkår anses oppfylt.



Bilde 1, innløp i kulvert



Bilde 2, utløp i kulvert



Bilde 3, nedstrøms



Bilde 4, oppstrøms